

team 4: Jody van de Griendt Steenbok Voerman Tweeling rotonde Beusingsedijk

Locatie/pand

Straat

Voerman

Bevinding

Auto's op de stoep

Foto



Straatwerk bij lantaarnpaal

Voerman

Groenonderhoud



Voerman

Situatie bij uitrit Hawema.
(Gele band ?)



Voerman

Situatie Intrapost



Welvaarts

Tweeling

Boom hoek Voerman/Tweeling
Voor parkverbod bord.



Tweeling

Zelfde boom. Verlichting in de takken.
Mogelijk brandgevaar.



Tweeling

Losliggende stoeptegels bij diverse uitritten.



Tweeling

Huidige drukte bij verlaten Terrein
(circa 17h30)



Hoek Tweeling/Beusingsedijk

Groenonderhoud en staat stoep



Nedis

Steenbok

Staat onderhoud achtergevel Nedis



Nedis

Steenbok

Bij tijdelijk bushalte en opslagplaats



Bocht steenbok bij Fatboy/Bam Steenbok



Steenbok

Status kinderkopjes en stootblok



Onderhoud groenvoorziening



Emgas

Steenbok

Container op de weg



Steenbok

Kleding container



Steenbok

Onderhoud groen
Leegstaand pand.
Voorheen Logix



Emgas

Steenbok

Stoep bij Emgas



Steenbok

Verkeersborden verkeerd bij pomp...

